

PIM-A&B Protokoll

Begehungsbericht

Schlüssel:
8.44A.4.7

Gebäude: 337

Datum: 08.04.2010

Betriebsbereich:	Nutzungsart:	Anzahl der MA	Teilnehmer / Name:	Verteiler
TA Befederungs- und Versor- gungselektrik	Stromnetzverteiler	10		Geschäftsführung
			Abteilungsleiter Hr. Boerner	Betriebsrat Hr. Rotter
			FaSi P. Traudes	Hr. Maxeiner Hr. Boerner
			Hr. Rotter, Immo Hr. Bouras, TA	Hr. Singer Hr. Traudes
			Hr. Stickert, Betriebsrat	Fr. Stumm
				Fr. Bulling
			Sonstige:	Hr. Bouras
Rückgabe an ADS bis:	ca. 8 Wochen später (genaues Datum angeben)			

Gültig ab: 01.11.2004
Herausgeber: FFHG

Änderungsstand: 02
Blatt: 1/3

Kursiv fette Schrift: Änderung
-/-/-: Tilgung

Schlüssel:
8.44A.4.7

Datum: 08.04.2010

Nr.	Ort	Mangelbeschreibung	Maßnahmen	Gesetzliche Vorschriften	Verantw. Stelle	Realisierung bis wann / durch Abt.	Mangel behoben Ja / nein
1	Geb.337	Zugangsweg ist nicht befestigt.	Es wird empfohlen den Zugangsweg zu befestigen, damit die Rutsch- und Stolpergefahr minimiert wird.	BGV A1	TA/B-E	03.06.2010, TA/B-E	ja
2		Fehlende Beschilderung „Vorsicht Stufe“ und Markierung fehlt.	Schilder und farbliche Markierungen sind anzubringen.	BGV A1	TA/B-E	03.06.2010, TA/B-E	ja
3		Erste-Hilfe-Ausgang nicht ordnungsgemäß ausgefüllt.	Aushänge sind ordnungsgemäß auszufüllen und zu aktualisieren.	BGV A1	TA/B-E	03.06.2010, TA/B-E	ja
4							

Abteilungsleiter (Unterschrift)

Kenntnisnahme

PIM-A&B Protokoll

Begehungsbericht

Schlüssel:
8.44A.4.7

Gebäude: 337

Datum: 08.04.2010

vom

Unerledigte Mangelbeseitigung aus der Begehung der Teilorganisation

Mangel Nr.	Begründung (für fehlende Erledigung)	Unterschrift
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Siehe Verfahrensanweisung „MSV 8.44A.1.7 Begehungen“ im Arbeitsmanagementhandbuch