



JUWELIER SANDER – Edigheimer str.58 – 67069 Ludwigshafen

Firma
Juwelier Wenthe
Q1,1
68161 Mannheim

KOSTENVORANSCHLAG

KVA-Nummer: 12
KVA-Datum: 09.07.2013
Kommissionsnummer: 1193
Kunde: **Bähr**
(0171/3869474)

BESCHREIBUNG

Breitling, LB, B13048

Referenz/Seriennummer nicht mehr lesbar, Leuchtmasse/Zeiger beschädigt, „45“ Reiter fehlt/Gewinde abgebrochen, Krone-, Drücker-, Reiter-, Lünettenschrauben beschädigt, starke Tragespuren, Lederband ausgetragen

Erforderliche Reparaturen		Betrag in EUR
Überholung (ohne Werkersatzteile, WD herstellen, 12 Monate Garantie)		150,00 €
Zeiger		60,00 €
OPTION		
Reiter „45“ + Reiterschraube		103,00 €
Reiter „0“ + „15“ + „30“ + 3x Reiterschrauben		309,00 €
Krone*		60,00 €
Drücker* 2x		120,00 €
Lederband blau für Faltschließe 20mm		110,00 €
Zwischensumme:		912,00 €
19% MwSt:		173,28 €
Gesamtbetrag:		1.085,28 €

*Ersatzteil + auszuführende Arbeiten + Nebenkosten

Telefon
(0621) 651841

E-Mail
Evelin.Sander@t-online.de

Bankverbindung
Stadtsparkasse Vorderpfalz
Kto.: 114082 (BLZ.: 545 500 10)
IBAN: DE86545500100000114082

Steuernummer
27/143/81254